

## REPORTE DE CONDICIONES DE UNIDADES

### DATOS GENERALES

<b>FECHA DE RECOLECCION</b>	<b>LOCALIDAD DE ENTREGA</b>	<b>MEXICO D.F.</b>	<b>FLOTILLA</b>	<b>38</b>
<b>JUNIO 10, 2014</b>	<b>NOMBRE DEL CLIENTE</b>		<b>UNIDAD</b>	<b>1599</b>
<b>MARCA</b>	<b>MODELO</b>	<b>No. SERIE</b>	<b>AÑO</b>	
<b>Jeep</b>	<b>Grand Cherokee</b>	<b>1J4RS4GGXBC657993</b>	<b>2011</b>	
<b>PLACAS DEL VEHICULO</b>			<b>ODOMETRO</b>	
<b>403-XWD</b>			<b>37374</b>	

### CONDICIONES GENERALES

Fascia delantera con tallones (M), Costado derecho con abolladura (L), Puerta trasera derecha con rayón (L), Salpicadera derecha con tallón (L), Espejo lateral izquierdo con rayón (L), Puerta trasera izquierda con abolladura (L), No cuenta con llanta de refacción

### FOTOS



**INVENTARIO DE LA UNIDAD**      L = DAÑO LEVE      M = DAÑO MEDIO      F = DAÑOS FUERTE      S = SUSTITUCION

EXTERIOR, HOJALATERIA Y PINTURA	
<b>1. RAYONES</b>	Puerta trasera derecha con rayón (L), Salpicadera derecha con tallón (L), Espejo lateral izquierdo con rayón (L)
<b>2. FASCIAS</b>	Fascia delantera con tallones (M)
<b>3. GOLPES</b>	Costado derecho con abolladura (L), Puerta trasera izquierda con abolladura (L)
<b>4. LLANTAS</b>	No cuenta con llanta de refacción
<b>5. VIDRIOS</b>	Buenas condiciones

### MECANICA GENERAL

<b>1. TRANSMISION</b>	Buenas condiciones
<b>2. MOTOR</b>	Buenas condiciones
<b>3. DIRECCION</b>	Buenas condiciones
<b>4. SUSPENSION</b>	Buenas condiciones
<b>5. AMORTIGUADORES</b>	Buenas condiciones
<b>6. FRENOS</b>	Buenas condiciones
<b>7. SISTEMA ELECTRICO</b>	Buenas condiciones
<b>8. SISTEMA DE ESCAPE</b>	Buenas condiciones
<b>9. AIRE ACONDICIONADO</b>	Buenas condiciones

### OTROS

<b>1. VESTIDURAS</b>	Buenas condiciones
<b>2. OTROS</b>	Buenas condiciones