

## REPORTE DE CONDICIONES DE UNIDADES

### DATOS GENERALES

<b>FECHA DE RECOLECCION</b>	<b>LOCALIDAD DE ENTREGA</b>	México, D.F.	<b>FLOTILLA</b>	780
19 de junio de 2014	<b>NOMBRE DEL CLIENTE</b>		<b>UNIDAD</b>	81
<b>MARCA</b>	<b>MODELO</b>	<b>No. SERIE</b>	<b>AÑO</b>	
Mazda	6 Sedan S Grand Touring 3.6 Lts. Automático Piel Q/C	1YVHZ8CB9B5M25382	2011	
<b>PLACAS DEL VEHICULO</b>			<b>ODOMETRO</b>	
843-XVF			87861	

### CONDICIONES GENERALES

Parabrisas con punto de estrelladura, Fascia delantera con rayones (F), Cofre con despostilladuras (L), Estribo derecho con golpe y rayones (M), salpicadera derecha con despostilladuras (L), Fascia trasera con rayones y mal repintada, tapa cajuela con tallones (L), Moldura trasera mal repintada, puerta delantera izquierda con rayones (L), salpicadera izquierda con despostilladura (L).

### FOTOS



### INVENTARIO DE LA UNIDAD      L = DAÑO LEVE      M = DAÑO MEDIO      F = DAÑOS FUERTE      S = SUSTITUCION

EXTERIOR, HOJALATERIA Y PINTURA	
1. RAYONES	tapa cajuela con tallones (L), puerta delantera izquierda con rayones (L)
2. FASCIAS	Fascia delantera con rayones (F), Fascia trasera con rayones y mal repintada
3. GOLPES	Estribo derecho con golpe y rayones (M), salpicadera derecha con despostilladuras (L), Moldura trasera mal repintada,
4. LLANTAS	Buenas condiciones
5. VIDRIOS	Parabrisas con punto de estrelladura

MECANICA GENERAL	
1. TRANSMISION	Buenas condiciones
2. MOTOR	Buenas condiciones
3. DIRECCION	Buenas condiciones
4. SUSPENSION	Buenas condiciones
5. AMORTIGUADORES	Buenas condiciones
6. FRENOS	Buenas condiciones
7. SISTEMA ELECTRICO	Buenas condiciones
8. SISTEMA DE ESCAPE	Buenas condiciones
9. AIRE ACONDICIONADO	Buenas condiciones

OTROS	
1. VESTIDURAS	Buenas condiciones
2. OTROS	Buenas condiciones

TOTAL DE LA REPARACION NECESARIA	
----------------------------------	--