

## REPORTE DE CONDICIONES DE UNIDADES

### DATOS GENERALES

<b>FECHA DE RECOLECCION</b>	<b>LOCALIDAD DE ENTREGA</b>	<b>México, D.F.</b>	<b>FLOTILLA</b>	<b>38</b>
18 de junio de 2014	<b>NOMBRE DEL CLIENTE</b>		<b>UNIDAD</b>	12134
<b>MARCA</b>	<b>MODELO</b>	<b>No. SERIE</b>	<b>AÑO</b>	
Mazda	CX-9 Touring Automática Piel Q/C	JM3TB2CA1B0318131	2011	
<b>PLACAS DEL VEHICULO</b>			<b>ODOMETRO</b>	
703-XSJ			32470	

### CONDICIONES GENERALES

Fascia delantera con rayones y golpe (L), Cofre con despostilladura y abolladura (L), Costado derecho mal reparado, Puerta delantera derecha con abolladura (L), Puerta trasera derecha con golpe (L), salpicadera derecha con rayón (L), Fascia trasera con rayones (L), Puerta trasera izquierda con golpe (L).

### FOTOS



### INVENTARIO DE LA UNIDAD      L = DAÑO LEVE      M = DAÑO MEDIO      F = DAÑOS FUERTE      S = SUSTITUCION

EXTERIOR, HOJALATERIA Y PINTURA		
1. RAYONES	Sin daños de consideración	
2. FASCIAS	Fascia delantera con rayones y golpe (L), Fascia trasera con rayones (L)	
3. GOLPES	Costado derecho mal reparado, Puerta trasera derecha con golpe (L)	
4. LLANTAS	Buenas condiciones	
5. VIDRIOS	Buenas condiciones	
<b>TOTAL</b>		

MECANICA GENERAL		
1. TRANSMISION	Buenas condiciones	
2. MOTOR	Buenas condiciones	
3. DIRECCION	Buenas condiciones	
4. SUSPENSION	Buenas condiciones	
5. AMORTIGUADORES	Buenas condiciones	
6. FRENOS	Buenas condiciones	
7. SISTEMA ELECTRICO	Buenas condiciones	
8. SISTEMA DE ESCAPE	Buenas condiciones	
9. AIRE ACONDICIONADO	Buenas condiciones	
<b>TOTAL</b>		

OTROS		
1. VESTIDURAS	Buenas condiciones	
2. OTROS	Buenas condiciones	
<b>TOTAL</b>		

TOTAL DE LA REPARACION NECESARIA		
----------------------------------	--	--