

## REPORTE DE CONDICIONES DE UNIDADES

### DATOS GENERALES

<b>FECHA DE RECOLECCION</b>	<b>LOCALIDAD DE ENTREGA</b>	México, D.F.	<b>FLOTILLA</b>	Lease Plan ICA
2 de noviembre de 2016	<b>NOMBRE DEL CLIENTE</b>		<b>UNIDAD</b>	704
<b>MARCA</b>	<b>MODELO</b>	<b>No. SERIE</b>	<b>AÑO</b>	
Chevrolet	Aveo	3G1TA5AF2FL148763	2015	
<b>PLACAS DEL VEHICULO</b>			<b>ODOMETRO</b>	
V26-ABB			53,760	

### CONDICIONES GENERALES

Fascia delantera con tallón (L) y despostillara (L), Llanta trasera derecha pinchada (SR), Check Engine Encendido (SR).

### FOTOS



### INVENTARIO DE LA UNIDAD      L = DAÑO LEVE      M = DAÑO MEDIO      F = DAÑOS FUERTE      S = SUSTITUCION

EXTERIOR, HOJALATERIA Y PINTURA	
1. RAYONES	Sin daños de consideración
2. FASCIAS	Fascia delantera con tallón (L) y despostillara (L)
3. GOLPES	Sin daños de consideración
4. LLANTAS	Llanta trasera derecha pinchada (SR)
5. VIDRIOS	Buenas condiciones
<b>TOTAL</b>	

MECANICA GENERAL	
1. TRANSMISION	Buenas condiciones
2. MOTOR	Check Engine Encendido motor (SR)
3. DIRECCION	Buenas condiciones
4. SUSPENSION	Buenas condiciones
5. AMORTIGUADORES	Buenas condiciones
6. FRENOS	Buenas condiciones
7. SISTEMA ELECTRICO	Buenas condiciones
8. SISTEMA DE ESCAPE	Buenas condiciones
9. AIRE ACONDICIONADO	Buenas condiciones
<b>TOTAL</b>	

OTROS	
1. VESTIDURAS	Buenas condiciones
2. OTROS	Buenas condiciones
<b>TOTAL</b>	

TOTAL DE LA REPARACION NECESARIA	
----------------------------------	--