

REPORTE DE CONDICIONES DE UNIDADES

DATOS GENERALES

FECHA DE RECOLECCION	LOCALIDAD DE ENTREGA	México, D.F.	FLOTILLA	Kenworth
25 de octubre de 2016	NOMBRE DEL CLIENTE		UNIDAD	139
MARCA	MODELO	No. SERIE	AÑO	
Kenworth	T-370	3BKHHM8X9DF380540	2013	
PLACAS DEL VEHICULO			ODOMETRO	
S/P			237,191	

CONDICIONES GENERALES

Parabrisas estrellado (S), chapa derecha con daño (SR), falta perilla de defroster, botones de tablero con daño (SR), aceite sucio (S), Check engine encendido

FOTOS



INVENTARIO DE LA UNIDAD L = DAÑO LEVE M = DAÑO MEDIO F = DAÑOS FUERTE S = SUSTITUCION

EXTERIOR, HOJALATERIA Y PINTURA		
1. RAYONES	Sin daños de consideración	
2. FASCIAS	Sin daños de consideración	
3. GOLPES	Sin daños de consideración	
4. LLANTAS	Buenas condiciones	
5. VIDRIOS	Parabrisas estrellado (S)	
TOTAL		

MECANICA GENERAL		
1. TRANSMISION	Buenas condiciones	
2. MOTOR	Aceite sucio (S), Check engine encendido	
3. DIRECCION	Buenas condiciones	
4. SUSPENSION	Buenas condiciones	
5. AMORTIGUADORES	Buenas condiciones	
6. FRENOS	Buenas condiciones	
7. SISTEMA ELECTRICO	Buenas condiciones	
8. SISTEMA DE ESCAPE	Buenas condiciones	
9. AIRE ACONDICIONADO	Buenas condiciones	
TOTAL		

OTROS		
1. VESTIDURAS	Buenas condiciones	
2. OTROS	Chapa derecha con daño (SR), falta perilla de defroster, botones de tablero con daño (SR)	
TOTAL		

TOTAL DE LA REPARACION NECESARIA		