

REPORTE DE CONDICIONES DE UNIDADES

DATOS GENERALES

FECHA DE RECOLECCION	LOCALIDAD DE ENTREGA	México, D.F.	FLOTILLA	Kenworth
26 de octubre de 2016	NOMBRE DEL CLIENTE		UNIDAD	152
MARCA	MODELO	No. SERIE	AÑO	
Kenworth	T370	3BKHHM8X7CF379384	2012	
PLACAS DEL VEHICULO		COLOR	ODOMETRO	
S/P		Blanco	242,963	

CONDICIONES GENERALES

Parabrisas estrellado, Costado derecho con golpe (F), espejo lateral derecho con luna rota, Salpicadera derecha con tallón (F), costado izquierdo con golpe (F), chapa izquierda no sirve, no cuenta con perillas de tablero, aceite sucio, Check engine encendido motor (SR), llave de encendido con daño (SR)

FOTOS



INVENTARIO DE LA UNIDAD L = DAÑO LEVE M = DAÑO MEDIO F = DAÑOS FUERTE S = SUSTITUCION

EXTERIOR, HOJALATERIA Y PINTURA	
1. RAYONES	Salpicadera derecha con tallón (F)
2. FASCIAS	Sin daños de con
3. GOLPES	Costado derecho con golpe (F), costado izquierdo con golpe (F)
4. LLANTAS	Buenas condiciones
5. VIDRIOS	Parabrisas estrellado
TOTAL	

MECANICA GENERAL	
1. TRANSMISION	Buenas condiciones
2. MOTOR	Aceite sucio, Check engine encendido motor (SR)
3. DIRECCION	Buenas condiciones
4. SUSPENSION	Buenas condiciones
5. AMORTIGUADORES	Buenas condiciones
6. FRENOS	Buenas condiciones
7. SISTEMA ELECTRICO	Buenas condiciones
8. SISTEMA DE ESCAPE	Buenas condiciones
9. AIRE ACONDICIONADO	Buenas condiciones
TOTAL	

OTROS	
1. VESTIDURAS	Buenas condiciones
2. OTROS	Espejo lateral derecho con luna rota, chapa izquierda no sirve, no cuenta con perillas de tablero, llave de encendido con daño (SR)
TOTAL	

TOTAL DE LA REPARACION NECESARIA	
----------------------------------	--