

REPORTE DE CONDICIONES DE UNIDADES

DATOS GENERALES

FECHA DE RECOLECCION	LOCALIDAD DE ENTREGA	México, D.F.	FLOTILLA	Kenworth
31 de octubre de 2016	NOMBRE DEL CLIENTE		UNIDAD	155
MARCA	MODELO	No. SERIE	AÑO	
Kenworth	KW55	3BKXH85X6DF570402	2013	
PLACAS DEL VEHICULO		COLOR	ODOMETRO	
S/P		Blanco	20,919	

CONDICIONES GENERALES

Calavera derecha rota (S), Moldura de estribo rota, No trae llanta de refacción.

FOTOS



INVENTARIO DE LA UNIDAD L = DAÑO LEVE M = DAÑO MEDIO F = DAÑOS FUERTE S = SUSTITUCION

EXTERIOR, HOJALATERIA Y PINTURA	
1. RAYONES	Sin daños de consideración
2. FASCIAS	Sin daños de consideración
3. GOLPES	Sin daños de consideración
4. LLANTAS	No trae llanta de refacción
5. VIDRIOS	Buenas condiciones
TOTAL	

MECANICA GENERAL	
1. TRANSMISION	Buenas condiciones
2. MOTOR	Buenas condiciones
3. DIRECCION	Buenas condiciones
4. SUSPENSION	Buenas condiciones
5. AMORTIGUADORES	Buenas condiciones
6. FRENOS	Buenas condiciones
7. SISTEMA ELECTRICO	Buenas condiciones
8. SISTEMA DE ESCAPE	Buenas condiciones
9. AIRE ACONDICIONADO	Buenas condiciones
TOTAL	

OTROS	
1. VESTIDURAS	Buenas condiciones
2. OTROS	Calavera derecha rota (S), Moldura de estribo rota
TOTAL	

TOTAL DE LA REPARACION NECESARIA	
----------------------------------	--