

## REPORTE DE CONDICIONES DE UNIDADES

### DATOS GENERALES

<b>FECHA DE RECOLECCION</b>	<b>LOCALIDAD DE ENTREGA</b>	México, D.F.	<b>FLOTILLA</b>	Kenworth
15 de noviembre de 2016	<b>NOMBRE DEL CLIENTE</b>		<b>UNIDAD</b>	173
<b>MARCA</b>	<b>MODELO</b>	<b>No. SERIE</b>	<b>AÑO</b>	
Kenworth	KW 45	3BKXH87X69F570145	2009	
<b>PLACAS DEL VEHICULO</b>			<b>ODOMETRO</b>	
S/P			176,573	

### CONDICIONES GENERALES

Calavera izquierda no funciona (SR), Intermitentes no funcionan (SR), Manijas elevador cristal izquierda rota (S), Aceite sucio (SR) Aire acondicionado no enfría (SR), 2 Llantas lisas, No trae llanta de refacción, moldura de columna volante rota.

### FOTOS



### INVENTARIO DE LA UNIDAD      L = DAÑO LEVE      M = DAÑO MEDIO      F = DAÑOS FUERTE      S = SUSTITUCION

EXTERIOR, HOJALATERIA Y PINTURA	
1. RAYONES	Sin daños de consideración
2. FASCIAS	Sin daños de consideración
3. GOLPES	Sin daños de consideración
4. LLANTAS	2 Llantas lisas
5. VIDRIOS	Buenas condiciones
<b>TOTAL</b>	

MECANICA GENERAL	
1. TRANSMISION	Buenas condiciones
2. MOTOR	Aceite sucio (SR)
3. DIRECCION	Buenas condiciones
4. SUSPENSION	Buenas condiciones
5. AMORTIGUADORES	Buenas condiciones
6. FRENOS	Buenas condiciones
7. SISTEMA ELECTRICO	Intermitentes no funcionan (SR)
8. SISTEMA DE ESCAPE	Buenas condiciones
9. AIRE ACONDICIONADO	Aire acondicionado no enfría (SR)
<b>TOTAL</b>	

OTROS	
1. VESTIDURAS	Buenas condiciones
2. OTROS	Calavera izquierda no funciona (SR), Manijas elevador cristal izquierda rota (S), moldura de columna volante rota.
<b>TOTAL</b>	

<b>TOTAL DE LA REPARACION NECESARIA</b>	-
---	---