

## Reporte de Condiciones de Unidades

### Datos Generales

Fecha de Recolección	Localidad de Entrega	Tipo de Vehículo	Flotilla / Unidad	
25 de mayo de 2017	TES CDMX	Camioneta	Elektra - 1047	
Marca / Submarca	Modelo	No. De Serie	Kilómetros	Placas
Jeep Grand Cherokee	2012	1C4RJEBG2CC327675	35,143	S/P

### Condiciones Generales

Costado derecho con golpe (M), Puerta trasera con golpe (M), Fascia trasera con golpe (M), Pluma limpiador trasero con daño (S), Puerta trasera izquierda con golpe (F)

### Fotografías



### Inventario de la Unidad

(L) Daño Leve (M) Daño Medio (F) Daño Fuerte (S) Sustitución (SR) Sujeto a Revisión

Hojalatería y Pintura		Costo Total
1. Rayones	Buenas condiciones	
2. Fascias	Buenas condiciones	
3. Golpes	Costado derecho con golpe (M), Puerta trasera con golpe (M), Fascia trasera con golpe (M), Puerta trasera izquierda con golpe (F)	
4. Llantas	Buenas condiciones	
5. Vidrios	Buenas condiciones	
<b>Total:</b>		

Mecánica en General		Costo Total
1. Transmisión	Buenas condiciones	
2. Motor	Buenas condiciones	
3. Dirección	Buenas condiciones	
4. Suspensión	Buenas condiciones	
5. Amortiguadores	Buenas condiciones	
6. Frenos	Buenas condiciones	
7. Sistema Eléctrico	Buenas condiciones	
8. Sistema de Escape	Buenas condiciones	
9. Aire Acondicionado	Buenas condiciones	
<b>Total:</b>		

Otros		Costo Total
1. Vestiduras	Buenas condiciones	
2. Otros	Pluma limpiador trasero con daño (S)	
<b>Total:</b>		

**Total de la Reparación Necesaria**