

Reporte de Condiciones de Unidades


Datos Generales

Fecha de Recolección	Localidad de Entrega	Tipo de Vehículo	Flotilla / Unidad	
16 de marzo de 2018	TES MTY	Auto	-	6
Marca / Submarca	Modelo	No. De Serie	Kilómetros	Placas
Mercedes Benz	C250 Coupe	2018	265	S/Placas

Condiciones Generales

Excelentes Condiciones, Parabrisas despostillado (L)

Fotografías



Inventario de la Unidad

(L) Daño Leve (M) Daño Medio (F) Daño Fuerte (S) Sustitución (SR) Sujeto a Revisión

Hojalatería y Pintura		Costo Total
1. Rayones	Buenas Condiciones	\$ -
2. Fascias	Buenas Condiciones	\$ -
3. Golpes	Buenas Condiciones	\$ -
4. Llantas	Buenas Condiciones	\$ -
5. Vidrios	Parabrisas despostillado (L)	
Total:		\$ -
Mecánica en General		Costo Total
1. Transmisión	Buenas Condiciones	\$ -
2. Motor	Buenas Condiciones	\$ -
3. Dirección	Buenas Condiciones	\$ -
4. Suspensión	Buenas Condiciones	\$ -
5. Amortiguadores	Buenas Condiciones	\$ -
6. Frenos	Buenas Condiciones	\$ -
7. Sistema Eléctrico	Buenas Condiciones	\$ -
8. Sistema de Escape	Buenas Condiciones	\$ -
9. Aire Acondicionado	Buenas Condiciones	\$ -
Total:		\$ -
Otros		Costo Total
1. Vestiduras	Buenas Condiciones	\$ -
2. Otros	Buenas Condiciones	\$ -
Total:		\$ -
Total de la Reparación Necesaria		\$ -