

Reporte de Condiciones de Unidades

Datos Generales

Fecha de Recolección	Localidad de Entrega	Tipo de Vehículo	Flotilla / Unidad	
3 de agosto de 2018	TES CDMX	Pickup	Ford Credit	- 255
Marca / Submarca	Modelo	No. De Serie	Kilómetros	Placas
Ford Lobo	2017	1FTEW1EG8HFC73454	8,018	S/P

Condiciones Generales

Parabrisas estrellado, Puerta delantera izquierda con abolladura medio, Aceite de motor sucio sujeto a revisión, No cuenta con birlo de seguridad

Fotografías



Inventario de la Unidad

(L) Daño Leve (M) Daño Medio (F) Daño Fuerte (S) Sustitución (SR) Sujeto a Revisión

Hojalatería y Pintura		
1. Rayones	Sin daños de Consideración	
2. Fascias	Sin daños de Consideración	
3. Golpes	Puerta delantera izquierda con abolladura medio	
4. Llantas	Sin daños de Consideración	
5. Vidrios	Parabrisas estrellado	

Mecánica en General		
1. Transmisión	Buenas Condiciones	
2. Motor	Aceite de motor sucio sujeto a revisión	
3. Dirección	Buenas Condiciones	
4. Suspensión	Buenas Condiciones	
5. Amortiguadores	Buenas Condiciones	
6. Frenos	Buenas Condiciones	
7. Sistema Eléctrico	Buenas Condiciones	
8. Sistema de Escape	Buenas Condiciones	
9. Aire Acondicionado	Buenas Condiciones	

Otros		
1. Vestiduras	Buenas Condiciones	
2. Otros	Sin daños de Consideración	