

Datos Generales

Fecha y Hora Recolec	Localidad de Entrega	Tipo Vehículo	No. de Serie
2018-09-18 11:57	TES MTY	Auto	3VW2V49M4DM065036
Marca / Submarca	Modelo	No Control Inventarios	Kilómetros Arriba
Volkswagen / Jetta	2014	85680	135,154 Km
Placas	Entidad Placas	Ranking	Diagnóstico
SRV3874	Nuevo León	★★★★★ 4.16 Estrellas	Funciona

Documentación

Tarjeta de Circulación (2016)
 Seguro Activo
 Comprobante de Verificación
 Placas

Revisión de Características

Notación: Sin Daño Con Daño No cuenta con la pieza Sujeto a Revisión


Exterior Frontal	Exterior Posterior (cont)	Interior	Motor
Parabrisas	Escape	Alfombras	Aceite
Limpiadores	Luz Stop	Asientos Delanteros	Batería
Plumas Limpiadoras	Medallón	Asiento Trasero	Bayonetas de Aceite Motor
Cuartos [undefined]	Molduras	Radio Original	Bayonetas Aceite Transmisión
Defensa/Fascia	Pluma Limpiadora	Botones Radio	Bocina Claxon
Emblemas	Portaplaca	Bocinas	Compresora A/C
Faro Izq.	Tapa Cajuela	Encendedor	Depósito de Agua
Faro Der.	Interior Cajuela	Cenicero	Dirección Hidráulica
Faros Niebla	Reflejantes (Emergencia)	Cinturón de Seguridad	Marcha
Molduras	Alfombra Cajuela	Coderas	Motor Limpiadores
Cofre	Cable Pasa-Corriente	Controles Electricos	Tapones (Contenedores)
Parrilla	Cartón Cajuela	Controles A/C	Alternador
Portaplaca	Gato	Defroster	Bandas
Lateral Derecho	Herramienta [undefined]	Tablero	Bobina
Aletas [undefined]	Llave de Ruedas	Botones del Tablero	Bomba de Agua
Cristales [undefined]	Llanta de Refacción	Emblemas	Bomba de Gasolina
Costado	Lateral Izquierdo	Espejo Interior	Caja de Transmisión
Cuartos [undefined]	Aletas [undefined]	Freno Estacionamiento	Motor Ventilador
Chapas	Cristales [undefined]	Guanteras	Motor y Tren de Arrastre
Emblemas	Costado	Intermitentes	Computadora General
Espejo Lateral	Cuartos [undefined]	Manijas Interiores	Cilindros [undefined]
Estribo	Chapas	Palancas Volante	Niveles Generales
Manijas	Emblemas	Perilla de Palanca	Cant. de Gasolina (Tanque) [undefined]
Molduras [undefined]	Espejo Lateral	Bolsas de Aire	Niveles de Aceite (F/Litros) [undefined]
Puerta Delantera	Estribo	Seguros	Otros
Puerta Trasera	Manijas	Switch de Encendido	Alarma
Rines	Molduras [undefined]	Volante	Antena
Salpicadera	Puerta Delantera	Tapa Volante	Extintor
Tapón de Rueda [undefined]	Puerta Trasera	Tapetes [undefined]	Llaves de Encendido [undefined]
Exterior Posterior	Rines	Viseras [undefined]	Tapa Gasolina
Brazo Limpiador	Salpicadera	Llantas	Tapón Gasolina
Calaveras	Tapón de Rueda [undefined]	Vida [undefined]	Llanta de Refacción
Chapa Cajuela	Toldo	Medida [undefined]	Birlo de Seguridad [undefined]
Defensa/Fascia	Canastilla	Marca [undefined]	Marca
Emblemas	Quemacocos		Medida
	Toldo		

Observaciones

- Daños -

- Exterior Frontal Parabrisas: despostillado leve
- Exterior Frontal Defensa/Fascia: rayones leves descrapeladas leves
- Exterior Frontal Cofre: mal repintado rayones leves golpe leve
- Exterior Posterior (cont) Tapa Cajuela: rayones leves
- Lateral Derecho Costado: golpe medio descrapeladas leves rayones leves
- Lateral Derecho Espejo Lateral: base rota sustitucion luna rota sustitucion
- Lateral Derecho Manijas: rayones leves
- Lateral Derecho Molduras: descrapeladas media
- Lateral Derecho Puerta Delantera: descrapeladas medias rayones leves abolladura leve
- Lateral Derecho Puerta Trasera: abolladura leve rayones leves descrapeladas leves
- Lateral Derecho Salpicadera: rayones leves abolladura leve repintada
- Lateral Izquierdo Costado: abolladura leve rayones leves descrapeladas leves
- Lateral Izquierdo Espejo Lateral:
- Lateral Izquierdo Manijas: rayones leves
- Lateral Izquierdo Molduras: rayones leves
- Lateral Izquierdo Puerta Delantera: rayones leves
- Lateral Izquierdo Puerta Trasera: descrapeladas leves rayones leves
- Lateral Izquierdo Salpicadera: rayones leves
- Lateral Izquierdo Tapón de Rueda: falta tapon trasero
- Niveles Generales Cant. de Gasolina (Tanque): nivel muy bajo
- Exterior Posterior Defensa/Fascia: rayones medios descrapeladas leves
- Toldo Toldo: abolladuras leves



Persona que Entrega Unidad		Persona que Recibe Unidad	
Nombre:	juan hernandez torres	Nombre:	Angel Ricardo Castillo .
Teléfono:	8182769722	Teléfono:	
E-Mail:	gruporioscardona@hotmail.com	E-Mail:	
Identificación Presentada:		Identificación Presentada:	